

# Rámové solární moduly

CZ

## Informace pro provozovatele

### DŮLEŽITÉ POKYNY

#### Na generátoru PV se nesmí vyskytovat žádné napětí s potenciálem se zápornější hodnotou, než je hodnota zemního potenciálu.

Použijte invertor, který odpovídá tomuto požadavku **nebo** použijte invertor umožňující některé z následujících :

- uzemnění záporného pólu na straně stejnosměrného proudu v invertoru
- uzemnění v přípojně skříní generátoru
- uzemnění fáze v případě fázového invertoru

Kapacitní svodové proudy invertoru nesmějí být vyšší než v případě invertoru s transformátorem.

**VÝSTRAHA!** Některé invertory bez transformátoru nejsou vhodné k použití.

Informujte se u výrobce invertoru.

### STRUČNÝ PŘEHLED DŮLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ

#### (Nenahrazuje návod k instalaci)

- Před instalací zkонтrolujte, zda solární moduly nejsou poškozeny.
- Během transportu a instalace netahajte za přípojní kabely a konektory.
- Přípojou krabici neotvírejte.
- Solární moduly na přední a zadní straně zabezpečte před škrábanci a jiným poškozením.
- Na solární moduly nešlapajejte ani na nich nestojte. Zabráňte pádu předmětů na moduly.
- Se solárními moduly manipulujte jako se skleněnými předměty.
- Neinstalujte poškozené solární moduly.

Informace pro provozovatele a pokyny k instalaci jsou na následujících stranách

### Gratuluje!

Gratuluji Vám k zakoupení solárních modulů společnosti Schott Solar Thin Film GmbH.

Solární moduly vyrábějí jako inovativní a kvalitní produkty v solárním zařízení elektrickou energii.


Abyste své solární moduly mohli provozovat optimálním způsobem a bez poruch, rádi bychom vám nyní poskytni několik důležitých informací. Tyto informace si pozorně prostudujte.

Tento list pečlivě uschovejte, nejlépe společně s dokumentací svého solárního zařízení tak, abyste jej v případě potřeby opět nalezli.

### Čemu je třeba věnovat pozornost v denním provozu?

V denním provozu pracují solární moduly zcela samostatně. Tisí a nenápadně převádějí sluneční energii na elektrickou energii, anž byste se o tento proces museli starat.

Během přeměny energie za denního světla proudí stejnosměrný proud všechny solárními moduly až k měniči. Jedná se o normální provozní stav, který není nebezpečný. V případě, že je na střeše nutné provádět práce, např. pokryvání, čištění komínů nebo instalace antén, je třeba upozornit osoby provádějící tyto činnosti před vstupem nebo odchodem ze střechy na následující:



- Nestoupat na solární moduly.
- Nedotýkat se solárních modulů, solárního vedení a konektorů.
- Zabránit pádu jakýchkoli předmětů na solární moduly.
- Nezatěžovat mechanicky kabely a konektory.
- V žádném případě neuvolňovat konektory.
- V žádném případě nerozpojovat kabely.

### Údržba a čištění

Znečištěním přední skleněná plochy se snižuje dopad světla na solární buňky, a tím také elektrický výkon solárních modulů.  
Při silném znečištění se doporučuje nechat přední skleněnou stěnu vycistit, obzvlášť v případě větrých něčistot (např. ptačí trus, listí).



- V žádném případě nevstupujte na střechu, např. abyste se podívali, zda solární moduly nejsou poškozené. Smrtelné nebezpečí! Mohli byste se zřítil.
- V žádném případě nevykonávejte práce na solárním zařízení sám, s touto činností je spojeno značné nebezpečí. Mohli byste se zranit, utrpět úraz elektrickým proudem nebo poškodit solární zařízení.

To je třeba provádět s velkým množstvím vody a měkkou houbou nebo tkaninou tak, aby se solární moduly nepoškodily. Ostré a ztupující čisticí prostředky a tvrdé předměty není dovoleno používat.

Stoupání na solární moduly, ani jejich jiné mechanické zatěžování není dovoleno.

Čištění s využitím vodního podtlaku a čisticího přístroje poháněné motory nejsou přípustné.

Příležitostně je nutné nechat zkontrolovat případné poškození elektrických vedení, známky koruze a rovněž pevnost kabelových spojek.


Činnosti související s čištěním a údržbou pověřujte pouze kvalifikované a odborné pracovníky.

## Co dělat při poruchách?

V případě, že máte pocit, že Vaše solární zařízení nefunguje náležitým způsobem, bez odkladů se obrátte na montážní firmu nebo najinou odbornou provozovnu.

opravami pověřujte pouze kvalifikované a odborné pracovníky.

- V žádném případě nevstupujte na střechu, např. abyste se podívali, zda solární moduly nejsou poškozené. Smrtelné nebezpečí! Mohli byste se zřídit.
- V žádném případě nevykonávejte práce na solárním zařízení sami, s touto činností je spojeno znatelné nebezpečí. Mohli byste se zranit, utrpět úraz elektrickým proudem nebo poškodit solární zařízení.



Z

## Na koho se lze obrátit v případě poruch nebo s dotazy?

V případě poruch nebo dotazů se laskavě obraťte na odbornou firmu, která solární zařízení instalovala.

(Stav: 01.08.2008)

Razítka Firma provádějící instalaci

Tak je třeba provádět s velkým množstvím vody a měkkou houbou nebo tkaninou tak, aby se solární moduly nepoškodily. Ostré a ztupující čisticí prostředky a tvrdé předměty není dovoleno používat.

Stoupání na solární moduly, ani jejich jiné mechanické zatěžování není dovoleno.

Čištění s využitím vodního podtlaku a čisticího přístroje poháněné motory nejsou přípustné.

Příležitostně je nutné nechat zkontrolovat případné poškození elektrických vedení, známky koruze a rovněž pevnost kabelových spojek.

Činnosti související s čištěním a údržbou pověřujte pouze kvalifikované a odborné pracovníky.

Tento návod poskytuje informace o bezpečnosti při práci s tenkovrstvými solárními moduly, pokyny k jejich montáži, instalaci a propojení a rovněž důležitá upozornění v souvislosti s připojením na invertor. Je určen výhradně odborným pracovníkům, kteří jsou na základě své profesní kvalifikace seznámeni s procesem instalace. Činnosti popisované v tomto návodu smějí být prováděny pouze odbornými pracovníky s odpovídající kvalifikací. V případě, že takovou kvalifikaci nemáte, není vám dovoleno provádět popisované činnosti.

Tento návod si pečlivě prostudujte a věnujte pozornost jednotlivým pokynům.

Za škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost. Dbejte také na návody k použití dalších systémových komponentů, které jsou součástí celého solárního systému.

Tento návod k instalaci je určen pro montáž zarámovaných tenkovrstvých solárních modulů SCHOTT Solar na volném prostranství, na ploché střeše nebo pro střešní montáž.

Tento návod tvorí součást dokumentace solárního zařízení s tenkovrstvými solárními moduly a je nutné ho uchovávat spolu se zmíněnou dokumentací. Po instalaci tyto pokyny předejte provozovateli systému (zákazníkovi). Upozorněte jej na skutečnost, že tento návod se uchovává společně s dokumentací příslušného solárního zařízení.

## Důležité informace pro zákazníka

Výrobce:  
SCHOTT Solar Thin Film GmbH  
Otto-Schott-Strasse 13  
07745 Jena, Německo  
Telefon: +49 (0)6131/99-14099  
Fax: +49 (0)6131/99-14105  
solar.sales@schottsolair.com  
www.schottsolair.com

01/2011

Změny vyhrazeny  
© 2011 SCHOTT Solar Thin Film GmbH

## Pokyny k instalaci

Rady pro montážní pracovníky

### Obsah

1. Bezpečnostní pokyny
2. Užitečné rady
3. Pokyny pro propojení
4. Důležitá upozornění v souvislosti s připojením na invertor
5. Pokyny pro montáž
6. Pokyny pro upevnění
7. Technické údaje
8. Údržba a péče
9. Prohlášení o shodě EU

### 1. Bezpečnostní pokyny

- Při sériovém zapojení solárních modulů (součet napětí modulů) může vznikat napětí nad hranicí ochranného nízkého napětí 120V<sub>dc</sub>.
- Před zahájením práci na solárních modulech musí být moduly odpojeny pomocí odpojovacího vypínače, protože při práci na vodicích se stejnospěrným proudem může vzniknout elektrický oboul.
- Maximálně povolené napětí systému solárních modulů nesmí být překročeno ani za nižších okolních teplot (viz Bezpečnostní list a typový štítek modulu).
- Z bezpečnostních důvodů není dovoleno otevřít propojovací skříňku.
- Chraňte přední i zadní stranu solárních modulů před poškrábáním a jiným poškozením.
- Zabraňte mechanickému zatěžování kabelů modulů během přepravy a instalace.
- Před instalací je nutné zkontolovat, zda propojovací skříňka, kabely a konektory nejsou poškozeny.
- Kontakty konektorů chráňte před znečištěním.
- Znečištěné konektory nepropojujte.
- Konektory nikdy nezasunujte ani nevrtajte pod pracovním proudem!
- Neinstalujte poškozené solární moduly.
- Kabeláž vedete tak, aby nemohla způsobit škody nebo zranění osob.
- Solární moduly, a především konektory a nástroje, musejí být v průběhu instalace suché.
- Solární moduly neskladujte bez zabezpečení.
- Během transportu a instalace netahejte za propojovací skříňku, kabely ani konektory.

CZ

### 2. Užitečné rady

- Solární moduly je nutné namontovat a provozovat podle platných technických norm. Při montáži je nezbytné dodržovat příslušné národní předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To platí především pro práce na střeše
- Při instalaci a údržbě solárních modulů musí být dodrženy platné předpisy a bezpečnostní pokyny pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení, jakož i eventuální předpisy příslušného dodavatele energie.
- U činnosti na střeše a rovněž při vstupování a sestupování existuje nebezpečí pádu. Dodržujte předpisy úrazové prevence a používejte vhodné zábrany proti pádu
- Projektování instalace, montáž a uvedení solárních modulů do provozu mohou vykonávat pouze osoby, které jsou díky své profesní kvalifikaci seznámeny s řádným a bezpečným provedením instalace.
- V případě střešní montáže existuje nebezpečí pádu ráfadi, montážního materiálu nebo solárních modulů ze střechy domu a zranění osob, které se v této místečku vyskytují. Proto před začátkem montážních činností rizikovou oblast dole uzavřete.
- Upozorněte osoby, které se nachází poblíž rizikové oblasti nebo v budově.
- Děti nepouštějte do rizikové oblasti.
- Nepovolávaným osobám není dovoleno vstupovat na střechu.
- Solární moduly jsou zdroje elektrického napětí, s čímž jsou spojena odpovídající potenciální rizika. I při nízké intenzitě osvětlení je třeba počítat s plným napětím naprázdno.
- Elektrické uvedení solárních modulů do provozu smí vykonávat výhradně odborný elektrotechnický pracovník s úředním osvědčením.
- Moduly se nesmí skladovat ani přepravovat s propojenými kabely (nebezpečí zkraťu nebo přehřátí, tzv. hot-spot efektu).
- Moduly se nesmí tahat nebo zvedat za kabely. Při integraci solárních modulů do bleskosvodního zařízení dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy.
- Po solárních modulech nechodte ani na ně nevstupujte. Zabraňte případnému pádu jiných předmětů na modul. Se solárními moduly zacházejte jako s předměty ze skla.
- Neodborné provedení instalace nebo zprovoznění může vést ke škodám či ohrožení osob.

## 3. Pokyny pro propojení

- Do jedné řady zapojíte pouze solární moduly stejného typu a shodné výkonové třídy.
- Propojovací skříňka s kably napojenými při výrobě se při elektrickém propojování solárních modulů nesmí otevřít!
- Solární kabely jsou vybaveny konektory Lumberg LC4.
- Konektory Lumberg (LC4) mohou být kombinovány opět pouze s konektory LC4.
- Spojování konektorů LC4 s jinými typy konektorů je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
- Konektory jsou označeny příslušnou polaritou (viz obr. 1). Záporný pól má označení minus, kladný pól má neutralní označení.
- Neuvolňujte připojovací kably z propojovací skřínky.

Obrázek 1



■ V případě potřeby daříškých kabelů (např. fázový kabel) používejte pouze schválené kably.

■ Bezpodmínečně dbejte na polaritu solárních modulů. Přepolování vede ke zničení modulu.

Namontované součásti modulu

Kabel pro připojení fotovoltaického modulu s konektory s integrovanou západkou LC4-AM 00 II (minus), který se může otevřít pouze pomocí příslušného nářadí

Kabel pro připojení fotovoltaického modulu se spojkou LC4-AM 01 (plus)



### Pozor

Konektory nikdy nezasunovat nebo nevytahovat pod pracovním proudem!

## 4. Důležitá upozornění v souvislosti s připojením na invertor

- Na FV generátoru (kladný a záporný pól solárních modulů) nesmí dojít k výskytu negativního potenciálu vůči potenciálu uzemnění (ramy solárních modulů). Použijte invertor, který odpovídá tomuto požadavku, nebo použijte invertor umožňující některé z následujících uzemnění:
  - uzemnění záporného pólu na stejnosměrné svorkovnici v invertoru
  - uzemnění v připojené skřini generátoru
- Kapacitní svodové proudy invertoru nesmějí být výšší než v případě invertoru s transformátorem.

### Upozornění


Některé invertory bez transformátora nejsou vhodné k použití. Informujte se u výrobce invertoru.

## 5. Pokyny pro montáž


Před odstavením nebo uvedením do provozu dbejte následujících návodů.

- V každém případě je nutno zabránit (částečněmu) zastínění paralelně k podélním stranám modulů – to platí nezávisle na zvoleném směru montáže (podélní a příčný formát). Možnou příčinu takového zastínění představuje nahromadění sněhu, zábradlí (i montážní konstrukce), stožáry apod. Obzvláště u příčně montážné může dojít k nepřípustnému zastínění. Také při podélní montáži je v každém případě nutno zkontrolovat, že nedochází k zastínění (viz obr. 2-6, strana 69).
- Solární moduly musí ležet nejméně na čtyřech opěrných bodech v rovině nebo podélne na dvou protilehlých stranách montážní konstrukce.
- Je třeba počítat s podélníou tepelnou roztažností rámů (doporučená vzdálenost mezi dvěma solárními moduly je 5 mm).
- Při výběru materiálu pro montážní systém dbejte na elektrochemickou řadu napětí (zabráňení kontaktní korozí mezi různými kovy, viz také následující bod).
- Upevnění solárních modulů se může provádět také podle informací uvedených v kapitole 6 (Údaje pro upewnění):
  - pomocí šroubů (M8, resp. M6) a všechn příslušných spojovacích prvků z nerizikové oceli s jakostí nejméně 1.4404 a lepší, do připravených vývrtů v rámů modulu
  - pomocí vhodných modulových svorek na rámů modulu
  - pomocí vkládacího systému.
- Vlastní je možné dodatečně středové podložky s jedním modulovou svorkou na spodním rameni rámů modulu. Obzvláště při příčném montáži solárních modulů se tak může snížit riziko poškození rámů modulu s jízdníkem sněhem (vyobrazení 2/3 a 3/3).
- Sředové podložky by mely být vhodné pro sklo (žádné hrany, špičky, nerovnosti).
- Použité modulové svorky se nesmějí dotýkat vrchního skla a nesmějí deformovat rámů. Bodové svorky jsou zakázány.
- Je nutno zabránit zastínění solárních článků a-Si modulovými svorkami nebo vkládací-mi systémy.
- Upevnění musí být dimenzováno podle požadavků na zatištění v místě instalace.
- Není povolen provádět úpravy rámů modulu.
- So slunečním rámem můžete montovat rámů modulu s jízdníkem sněhem (vyobrazení 2/3 a 3/3). Děstová nebo kondenzovaná voda. Pokud je třeba, udělejte na kabelu průvěs před konektorem tak, aby voda nemohla stéci do spoje.
- So slunečním rámem můžete stát ve vodě.
- Elektrická vedení upevněte na montážní konstrukci tak, aby se obzvláště konektory nenašláhly na úrovni, kterou protéká voda.
- Konektory chráňte před znečištěním a umístěte je tak, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření.
- Nezapojujte znečištěné konektory.
- So slunečním rámem nejsou vybaveny bypassovými diodami. Zastínění (i částečné) proto vede k významnému poklesu napětí v řetězci.

## 7. Technické údaje



Obrázek 2




Obrázek 3


- Maximální zatížení zpětným proudem  $|I_{RS}| = 10 \text{ A}$ ;
- Nevystavujte modul žádnému vnějšímu napětí vyššímu než  $U_{OC}$ .
- Maximální počet paralelních spojení různých typů modulů SCHOTT Solar bez přidavných bezpečnostních prvků jsou 3 řetězce
- Moduly jsou certifikovány podle IEC 61646 ed. 2 a IEC 61730, elektrické ochranné třídy II, rovněž i podle směrnice CE. Uzemnění rámu není v Německu požadováno.
- Třída použití A (podle IEC 61730)
- Třída hořlavosti C (podle IEC 61730)
- Pokud se používají řetězcové pojistky, musí být vhodné pro stejnosměrný proud a odpovídající maximální napětí systému.
- Moduly SCHOTT ASI® jsou ve shodě s se směrnicí RoHS (Restriction of hazardous substances, §. Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrotechnických zařízeních).

Zastínění příčné k podélnému směru je přípustné



## 8. Údržba a péče



Obrázek 4












Obrázek 5



Obrázek 6

Zastínění (i částečné) paralelně k podélnému směru není přípustné  
Všecké zastínění paralelně k podélnému směru není přípustné ani při montáži na výšku;  
taková zastínění mohou vzniknout mimo jiné od montážních konstrukcí, stožárů apod.

## 6. Pokyny pro upevnění

Montáž na výšku		Montáž napříč	
		bez středové vrstvy s volitelnou středovou vrstvou	
Šroubové spojení	<p>1/1 ◊ Montážní otvor se Šroub. spojením</p> 	<p>1/2 ◊ Montážní otvor se Šroub. spojením</p> 	
CZ Systém svorek Upevnění na dlouhých stranách modulu	<p>2/1 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek</p> 	<p>2/2 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek</p> 	<p>2/3 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek ■ Přip. oblast dosedu</p> 
Systém svorek Upevnění na krátkých stranách modulu	<p>3/1 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek</p> 	<p>3/2 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek</p> 	<p>3/3 ◊ Montážní otvory ■ Přip. oblast svorek ■ Přip. oblast dosedu</p> 
Vkládací systém	<p>4/1</p> 	<p>4/2</p> 